


### 1



**a.** Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift.  
• Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.  
• Align the notches in the processor with the notches on the socket.  
• Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.  
• Lower the load plate so it is resting on the CPU.  
• Pull back the socket lever again to ensure the load plate fits engages under the shoulder screw cap.  
• Carefully close and latch the lever.

**b.** Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung öffnet sich automatisch.  
• Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Socket, indem Sie ihn nach oben abheben.  
• Bingen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockets in Übereinstimmung.  
• Legen Sie die CPU in einer geraden Abwärtsbewegung in den Socket, ohne sie zu verkannten oder seitwärts zu verschieben.  
• Klappen Sie die Halterung zurück, sodass sie auf der CPU liegt.  
• Ziehen Sie den Hebel wieder.  
• Klapfen Sie die Halterung zurück, sodass sie auf der CPU liegt.  
• Ziehen Sie den Hebel wieder.  
• Klappen Sie die Halterung zurück, sodass sie auf der CPU liegt.  
• Ziehen Sie den Hebel wieder.

**c.** Mueva hacia atrás la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automáticamente levantará.  
• Quite el cubierta protectora del socket del CPU en posición hacia arriba.  
• Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.  
• Baje el procesador al socket sin deslizarlo ni inclinarlo en el socket.  
• Baje el plato de carga para y deber de estar apoyándose en el CPU.  
• Mueva hacia atrás la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.  
• Cierre cuidadosamente la palanca.

**a.** Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.  
ひとつのキーボードのプラグをUSBポートまたはPS/2ポートに差し込みます。  
Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.  
Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.  
Schließen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.  
請連接一個鍵盤到USB或PS/2接口。  
請連接一個鍵盤到USB接口或PS/2接口。


**b.** Installez votre carte graphique dans un port PCI-E 2.0 ou PCI. Le type d'emplacement dépend de la carte graphique utilisée. Connectez un écran au connecteur de la carte graphique.  
Inserte su tarjeta gráfica en la ranura PCI-E 2.0 o la ranura PCI. El tipo de ranura depende del tipo de tarjeta gráfica. Conecte el monitor para el conector de salida de la tarjeta gráfica.  
Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-2.0- oder PCI-Steckplatz. Der Steckplatz hängt vom Bus Ihrer Grafikkarte ab. Verbinden Sie Ihren Bildschirm mit dem Anschluss an der Grafikkarte.  
請將您的顯示卡插入PCI-E 2.0或PCI插槽。應該使用的插槽類型取決於顯示卡的規格排線類。請連接螢幕至顯示卡的輸出端子。  
請將您的顯示卡插入PCI-E 2.0或PCI插槽。插槽類型和顯示卡相配。並將顯示卡連接至顯示卡的輸出接口上。

**a.** Connect from power supply  
電源に接続します  
Branchez  
Connectando la Fuente de Poder  
Anschluss vom Netzteil  
另一端連接電源供應器  
另一端連接電源供應器

**b.** Connect from power supply  
電源に接続します  
Branchez  
Connectando la Fuente de Poder  
Anschluss vom Netzteil  
另一端連接電源供應器  
另一端連接電源供應器

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphic card's power requirements.  
電源コネクターのプラグをグラフィックスカードとハードディスクドライブの両方に差し込みます。電源コネクターのタイプはハードディスクドライブおよびグラフィックスカードの電力要件によって異なります。  
Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.  
Enchufe los conectores de ambas tarjetas gráficas y el disco duro. Los tipos de conectores de podrían variar depende del disco duro y la tarjeta gráfica.  
Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.  
請將顯示卡和硬碟機上電源連接線。電源連接線的類型將取決於硬碟機和顯示卡的接頭類型。  
請將顯示卡和硬碟機上電源接口。電源連接線的類型必須與硬碟和顯示卡的接口類型一致。

### 2




**a.** Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle of the processor. Install your processor heatsink and fan.  
プロセッサの中心部に小さな豆粒大の熱ペースト一滴を塗ります。プロセッサの放熱板とファンを設置します。  
Appliquez une petite noisette de pâte thermique sur le milieu du processeur. Installez votre Ventirad (Radiateur et Ventilateur).  
Applique una cantidad pequeña, de pasta termal en el centro del procesador. Instale su dissipador del procesador y su ventilador.  
Geben Sie einen erbsengroßen Tropfen Wärmeleitpaste mittig auf die CPU. Installieren Sie Ihren CPU-Lüfter.  
請於處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏。安裝處理器的散熱器和風扇。  
請於處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏。安裝處理器的散熱器和風扇。

**b.** Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).  
DIMMを適切なDIMMロットに設置します(他の面を参照)  
Installez les barrettes de mémoire dans les ports appropriés DIMM.  
Instale los DIMMs en las ranuras apropiadas (ver lado contrario) DIMM.  
Stecken Sie die DIMM-Module in die dafür vorgesehenen Steckplätze.  
請將記憶體模組安裝到適當的記憶體槽(請參考背面)。  
請將內存模块安裝到适当的內存模块插槽(請參考背面)。

**a.** Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard. Optional: for overclocking it is recommended to install two 8-Pin CPU Power Connectors.  
パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクタと8-Pin CPU 電源コネクタをマザーボードに接続してください。オプション: 2つの8-Pinを設置するにはクロックアップすることが推奨されます。  
Assurez que l'interrupteur de votre alimentation est en position arrêté et connectez votre câble d'alimentation 24 broches et le câble d'alimentation 8 broches à la carte mère. Optionnel : il est recommandé d'installer deux câbles d'alimentation 8 broches pour l'overclocking.  
Asegure que el la fuente de poder este en la posición OFF entonces conecte su conexión de poder 24-pin ATX y la conexión de poder 8-Pin para el CPU a la Placa Madre. Opción: Para el overclocking se le recomienda instalar dos conexiones de poder 8-Pin CPU para el CPU.  
Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin CPU-Stromkabel mit dem Motherboard. Zum Übertakten empfehlen wir Ihnen, dass Sie zusätzlich ein zweites 8-Pin CPU-Stromkabel mit dem Motherboard verbinden.  
請先確定您電源供應器的電源開關已關閉。再連接24-pin ATX電源連接線及8-pin CPU電源連接線至主板上。非強制選項。若需超頻。建議可安裝兩條8-pin電源連接線。  
請先確定您電源供應器的電源開關是否已關閉。再連接24-pin ATX電源連接線及8-pin CPU電源連接線至主板上。非強制選項。若需超頻。建議可安裝兩條8-pin電源連接線。

**b.** SATA Connection  
Connect one hard drive disk to the SATA Connectors.  
SATA接続  
ひとつのハードドライブ・ディスクをSATAコネクタに接続します。  
Connexion SATA  
Connectez un disque dur aux connecteurs SATA.  
SATA Conexión  
Conecte el disco duro a las conexiones SATA.  
SATA Anschluss  
Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.  
SATA接続  
接続一顆硬碟機至SATA插槽。  
SATA接続頭  
連接一顆硬碟到SATA接口。



### 7

**a.** Press the onboard Clear CMOS button  
搭載のクリア CMOSボタンを押します  
Effectuer un Clear CMOS  
Presione el botón de borrador el CMOS (onboard Clear CMOS)  
Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter  
按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕  
按主機板上的清除CMOS按鈕

**b.** Press the red Power Button  
赤い電源ボタンを押します  
Appuyez sur le bouton rouge  
Drücken Sie auf den roten Power-Schalter.  
按一下紅色電源按鈕  
按紅色電源開關按鈕

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.  
電力供給装置上で、電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリア CMOS ボタンを一回押しします。次に赤い電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。  
Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.  
En la fuente de poder déle vuelta al botón de Power hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el Botón rojo de Poder para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.  
Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

切換電源供應器的開關至 ON 的位置。主機板上的LED燈會亮起。按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕。再按一下紅色電源開關以啟動系統。此時。恭喜你。系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS的POST程序。  
切換電源供應器上的開關至 ON 的位置。主機板上的LED燈會亮起。按主機板上的清除CMOS資料功能按鈕。再按紅色電源開關以啟動系統。此時。恭喜你。系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS的POST程序。

**a.** SATA Connection  
Connect one hard drive disk to the SATA Connectors.  
SATA接続  
ひとつのハードドライブ・ディスクをSATAコネクタに接続します。  
Connexion SATA  
Connectez un disque dur aux connecteurs SATA.  
SATA Conexión  
Conecte el disco duro a las conexiones SATA.  
SATA Anschluss  
Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.  
SATA接続  
接続一顆硬碟機至SATA插槽。  
SATA接続頭  
連接一顆硬碟到SATA接口。

**a.** Press the onboard Clear CMOS button  
搭載のクリア CMOSボタンを押します  
Effectuer un Clear CMOS  
Presione el botón de borrador el CMOS (onboard Clear CMOS)  
Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter  
按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕  
按主機板上的清除CMOS按鈕

**b.** Press the red Power Button  
赤い電源ボタンを押します  
Appuyez sur le bouton rouge  
Drücken Sie auf den roten Power-Schalter.  
按一下紅色電源按鈕  
按紅色電源開關按鈕



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>